

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



2CZ-2 型甘蔗种植机

企业名称：广西日风机械设备有限公司

地 址：南宁市高新大道西段 9 号机加工车间

邮政编码：530007

电 话：0771-5590693

传 真：0771-5590692

联 系 人：杨燕媛

2.主要技术规格

项 目		单 位	设计值
整机	型式		悬挂式
	挂接方式		/
	种植行数		行
	行距调节范围		mm
	种植方式		/
	种蔗切段长度		mm
	外形尺寸	总长	mm
		总宽	mm
		总高	mm
	总质量		kg
操作人数		人	
配套动力	机 型	/	
	型 号	/	
	功率	kW	
种蔗切断装置	切断刀型式	/	
	切断刀尺寸	mm	
	切断刀数量	把	
	动力传动形式	/	
开沟器	型式	/	
	开沟深度	mm	
	动力传动形式	/	
水肥药系统	排肥装置	型式	/
		肥箱容量	L
		动力传动形式	/
	施药装置	药箱容量	L
		施药型式	/
	淋水装置	水箱容量	L
		淋水型式	/
	铺管装置	铺管数	条
铺管类型		/	
铺膜装置	铺膜数	幅	
	膜宽	mm	

3. 检验结果

3.1 一致性检查

序号	检验项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
1	整机	结构型式	/	不允许变化	+
2		挂接方式	/	不允许变化	+
3		种植行数	/	不允许变化	+
4		种植方式	/	不允许变化	+
5	种蔗切断装置 切断刀型式		/	不允许变化	+
6	开沟器型式		/	不允许变化	+
备注	“+”表示符合要求，“-”表示不符合要求，“/”表示不适用。				

3.2 安全性检查

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	危险运动件安全防护	/	各轴系、带轮、链轮、胶带、链条、传动轴和万向节等运动件应有足够强度的安全防护装置。	+
2	安全标志	/	正常操作时必须外露的功能件、防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位等对操作者存在危险的部位,应在其附近永久固定符合 GB 10396 的安全标志。	+
3	操纵符号	/	操纵符号应固定在相应操纵装置附近,操纵符号应清晰耐久且用适合操作者理解的符号或文种描述。	/
4	料箱	/	料箱应有料箱盖。为避免料箱盖意外关闭(如被风吹动)时产生的剪切和挤压危险,质量大于 10kg 的料箱盖应有保持料箱盖打开的装置;并应设置把手,把手与料箱盖可制造成一个整体,采取适当的设计并易于识别。(如形状或颜色)	+
5	进入操作或非操作位置的梯子	mm	脚踏板宽度: $\geq 300\text{mm}$	+
			脚踏板深度	
		梯子后面无封闭板的 $\geq 200\text{mm}$		
		/	梯子的结构应防滑、防止形成泥土层。	
/	从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘。			

安全性检查（续表）

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
6	剪切和挤压部位	/	操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位。 钣金件不能有锐角。	+
7	使用说明书	/	使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括： a) 安全操作注意事项； b) 运动件处会出现与其功能相关危险的提示。	+
备注	“+”表示符合要求，“-”表示不符合要求，“/”表示不适用。			

3.3 选点试验

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	伤芽率	%	≤ 5.0	+
2	种植密度	芽/hm ²	(农艺要求 111111~158730)	+
3	种植深度合格率	%	≥ 80	+
4	漏株率	%	≤ 5.0	+
备注	“+”表示符合要求，“-”表示不符合要求，“/”表示不适用。			