

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



1SZL-230W 型深松整地联合作业机

企业名称：山东大华机械有限公司

地 址：山东兖州经济开发区兴阳路路南

邮政编码：272000

电 话：0537-3817718

传 真：0537-3338216

联 系 人：单雷

2.主要技术规格

项目		单位	设计值
结构型式		/	悬挂式
外形尺寸（长×宽×高）		mm	2850×3160×1430
结构质量		kg	1650
配套动力		kW	≥91.9轮式拖拉机
整地装置	结构型式	/	卧式旋耕
	旋耕刀数量	/	64
	旋耕刀型号	/	IT245
深松铲	结构型式	/	偏柱式曲面铲
	数量	/	4
工作幅宽		cm	230
铲间距		cm	69
传动机构型式		/	中间齿轮传动
耕深	深松深度	cm	≥25
	整地深度		≥8
作业速度		km/h	≥1.6
作业小时生产率		hm <sup>2</sup> /h	≥0.4

### 3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项					
A	1	安全防护		/	符合DG/T 026-2012第6.2.1条的要求。	+
	2	动力切断可靠性		/	非作业状态能可靠切断动力。	+
	3	安全警示标志		/	符合 DG/T 026-2012 第 6.2.3 条的要求。	+
	4	深松深度稳定性		/	≥85%	+
	5	整地深度稳定性		/	≥85%	+
	6	深松铲刃部淬火区热处理硬度		HRC	48~56，采用力学性能不低于 65Mn 钢材制造。	+
B	1	碎土率		/	≥60%	+
	2	深松深度		mm	≥250	+
	3	耕后地表平整度		mm	≤50	+
	4	土壤扰动系数		/	≥50%	+
	5	土壤膨松度		/	≤40%	+
	6	植被覆盖率		/	≥60%	+
C	1	机组打滑率		/	≤20%	+
	2	外观质量	涂漆外观	/	色泽鲜明，平整光滑，无漏底、流痕、起泡和起皱，无锈蚀、碰伤等缺陷。	+
			漆膜附着力	/	查 3 处，均Ⅱ级以上	+
	3	运输间隙		mm	≥300	+
	4	主要紧固件紧固程度		/	符合 DG/T 026-2012 第 6.1.4.1 条的要求。	+
	5	深松铲尖到安装梁底面的高度差		mm	≤10	+
	6	动力输入轴的最大空运转扭矩		N·m	≤20	+
	7	铭牌		/	符合 DG/T 026-2012 第 6.1.4.6 条的要求。	+
	8	纯工作小时生产率		hm <sup>2</sup> /h	≥0.4	+
	9	整地深度		mm	≥80	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。					